

Montée du jet et descente du paquet

Montée du jet

Descente du paquet

	t [s] Z [m]		t [s] V [m.s ⁻¹] Z' [m] L [m] D' [m ³ .s ⁻¹] V' [m.s ⁻¹] Z'' [m]						
δt [s]	0,00	0,00	0,44	0,10	0,97	0,013	1,19E-03	0,60	1,00
0,02	0,02	0,09	0,46	-0,02	0,97	0,014	1,44E-03	0,74	1,00
	0,04	0,17	0,48	-0,12	0,97	0,016	1,62E-03	0,90	1,00
H [m]	0,06	0,25	0,50	-0,21	0,96	0,018	1,73E-03	1,06	1,00
1,00	0,08	0,32	0,52	-0,27	0,95	0,020	1,80E-03	1,22	0,99
	0,10	0,39	0,54	-0,33	0,94	0,022	1,84E-03	1,37	0,99
r ₀ [m]	0,12	0,46	0,56	-0,39	0,93	0,025	1,86E-03	1,53	0,98
1,00E-02	0,14	0,52	0,58	-0,44	0,92	0,027	1,88E-03	1,68	0,98
	0,16	0,58	0,60	-0,49	0,91	0,029	1,89E-03	1,83	0,97
g [m.s ⁻²]	0,18	0,64	0,62	-0,53	0,89	0,032	1,90E-03	1,98	0,96
9,81	0,20	0,69	0,64	-0,58	0,88	0,034	1,91E-03	2,13	0,95
	0,22	0,74	0,66	-0,63	0,86	0,037	1,92E-03	2,28	0,93
v ₀ [m.s ⁻¹]	0,24	0,78	0,68	-0,67	0,84	0,039	1,93E-03	2,42	0,92
4,43	0,26	0,82	0,70	-0,72	0,83	0,041	1,93E-03	2,57	0,91
	0,28	0,86	0,72	-0,76	0,81	0,044	1,94E-03	2,71	0,89
D [m ³ .s ⁻¹]	0,30	0,89	0,74	-0,81	0,79	0,046	1,94E-03	2,86	0,88
1,39E-03	0,32	0,92	0,76	-0,85	0,77	0,049	1,94E-03	3,00	0,86
	0,34	0,94	0,78	-0,90	0,74	0,051	1,95E-03	3,14	0,85
R [m]	0,36	0,96	0,80	-0,94	0,72	0,054	1,95E-03	3,29	0,83
2,51E-02	0,38	0,97	0,82	-0,99	0,70	0,056	1,96E-03	3,43	0,81
	0,40	0,987	0,84	-1,03	0,67	0,059	1,96E-03	3,57	0,79
	0,42	0,995	0,86	-1,08	0,65	0,061	1,96E-03	3,72	0,77
	0,44	0,999	0,88	-1,13	0,62	0,064	1,97E-03	3,86	0,75
			0,90	-1,17	0,59	0,066	1,97E-03	4,00	0,72

0,92	-1,22	0,56	0,069	1,97E-03	4,14	0,70
0,94	-1,26	0,53	0,071	1,97E-03	4,29	0,68
0,96	-1,31	0,50	0,073	1,98E-03	4,43	0,65
0,98	-1,36	0,47	0,076	1,98E-03	4,57	0,62
1,00	-1,40	0,44	0,078	1,98E-03	4,71	0,60
1,02	-1,45	0,41	0,081	1,98E-03	4,86	0,57
1,04	-1,49	0,37	0,083	1,98E-03	5,00	0,54
1,06	-1,54	0,34	0,086	1,99E-03	5,14	0,51
1,08	-1,59	0,30	0,088	1,99E-03	5,28	0,48
1,10	-1,63	0,27	0,091	1,99E-03	5,43	0,45
1,12	-1,68	0,23	0,094	1,99E-03	5,57	0,42
1,14	-1,73	0,19	0,096	1,99E-03	5,71	0,38
1,16	-1,77	0,15	0,099	2,00E-03	5,85	0,35
1,18	-1,82	0,11	0,101	2,00E-03	6,00	0,31
1,20	-1,87	0,07	0,104	2,00E-03	6,14	0,28
1,22	-1,91	0,03	0,106	2,00E-03	6,28	0,24
1,24	-1,96	-0,02	0,109	2,00E-03	6,43	0,20
1,26	-2,01	-0,06	0,111	2,00E-03	6,57	0,16
1,28	-2,05	-0,11	0,114	2,00E-03	6,71	0,12
1,30	-2,10	-0,15	0,116	2,01E-03	6,86	0,08
1,32	-2,15	-0,20	0,119	2,01E-03	7,00	0,04
1,34	-2,19	-0,25	0,121	2,01E-03	7,14	-0,01

